

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>ELABORACIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO EN LOS EJES 8 Y 10 TRAMO C-D, ASÍ COMO ELABORACIÓN DE TRABES EN LOS EJES B Y C TRAMO 1-12 Y COLOCACIÓN DE CIMBRA EN EL EJE A TRAMO 6-12 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/AGOSTO/2018.</p>
		<p align="center"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>ELABORACIÓN DE TRABES EN EL EJE A TRAMOS 1-6 Y 7-12, TERMINACIÓN DE MUROS DE TABIQUE ROJO EN LOS EJES 8 Y 10 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/AGOSTO/2018.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DECIMBRA PARA TRABES EN LOS EJES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 TRAMOS A-B Y B-C, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LAS TRABES EN LOS EJES 7, 8, 9, 10 Y 11 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/AGOSTO/2018.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

ELABORACIÓN DE TRABES EN LOS EJES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 TRAMO A-B, ASI COMO TERMINACIÓN DE LAS SECCIONES DECORATIVAS PERTENECIENTES A LAS COLUMNAS D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10 Y D11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 30/AGOSTO/2018

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2018**

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES EN EJES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 TRAMO C-D, ASI COMO TERMINACIÓN DE SECCIONES DECORATIVAS D7, D8, D9, D10 Y D11 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 31/AGOSTO/2018.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**