

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA LOZA EN LOS TRAMOS 8-12, A-B, ASI COMO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES EN LOS EJES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 TRAMO C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 03/SEPTIEMBRE/2018.</p>
		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>ELABORACIÓN DE TRABES EN LOS EJES 2, 3, 4 Y 5, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES EN LOS EJES 8, 9, 10 Y 11, COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES Y LOZA EN LOS EJES 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO A-B Y EN LOS EJES 5 Y 6 TRAMO A'-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 04/SEPTIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>
<p>COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA TRABES Y LOZA EN LOS EJES 2, 3, 4, 5 y 6 TRAMO A-B, ASÍ COMO EN EL EJE 1, 2 Y 3 TRAMO C-D Y B-C DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 05/SEPTIEMBRE/2018.</p>		
		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>
<p>COLOCACIÓN DEL FONDO DE LA CIMBRA PARA LOSA EN LOS EJES 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO A-B, ASÍ COMO EN EL EJE 1, 2 Y 3 TRAMO B-C Y C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 06/SEPTIEMBRE/2018.</p>		

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DEL FONDO DE LA CIMBRA PARA LOSA EN LOS EJES 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO B-C Y C-D, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE PIES DERECHOS PARA CIMBRA EN LOS EJES 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 TRAMO B-C Y C-D DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 07/SEPTIEMBRE/2018.</p>
	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>