

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>APLANADO DE MUROS DIVISORIOS UBICADOS EN BAÑO DE HOMBRES PLANTA BAJA, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO PARA EL AULA 14 UBICADO EN EJE C TRAMO 10-12 EN PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 17/DICIEMBRE/2018.</p>
	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>APLANADO DE MUROS DIVISORIOS UBICADOS EN PLANTA ALTA EN EJE C TRAMO 1-3, ASI COMO COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ENTRE EJES 5-6 TRAMO B-C PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 18/DICIEMBRE/2018.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN ZONA DE BAÑOS UBICADOS EN PLANTA BAJA ENTRE EJES 7-8 TRAMO A-B, CONSTRUCCIÓN DE Peldaños de Escaleras UBICADOS ENTRE EJES 5-6 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 19/DICIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN Y APLANADO DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, APLANADO DE MUROS DIVISORIO UBICADO EN EJE 6 TRAMO A-B PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/DICIEMBRE/2018.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

APLANADO DE MUROS DIVISORIOS EN PLANTA ALTA EN EJES B TRAMO 10-12, ASI
COMO EN EJES 5 TRAMO A-B DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO
II Y OBRA EXTERIOR 21/DICIEMBRE/2018.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN ZONA DE BAÑOS EN EJE A TRAMO 6-8,
ASÍ COMO COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO EN LOSA DE
ENTRIPO UBICADA EN AULA 1 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO
II Y OBRA EXTERIOR 22/DICIEMBRE/2018.