

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA EN AULAS 1 Y 5 UBICADAS EN PLANTA BAJA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO EN LAS UNIONES DEL IMPERMEABILIZANTE EN ROLLO UBICASO EN PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 21/ENERO/2019.</p>
		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA ENTRE EJES B-C TRAMO 1-5 EN PLANTA BAJA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/ENERO/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA ENTRE EJES 1-5 TRAMO B-C UBICADOS EN PLANTA ALTA, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/ENERO/2019.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

EXCAVACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA TUBERIA SANITARIA UBICADA EN EL EXTERIOR, COLOCACIÓN DE TABLACEMIENTO ENTRE EL MURO Y EL FALDON DE CONCRETO UBICADO EN EJE A TRAMO 8-12 PLANTA ALTA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LAS CANALETAS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA UBICADA EN EL AULA 1 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 23/ENERO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO DE COLOCACION DE LOSETA CERAMICA UBICADO EN ENTRE EJES 1-3 TRAMO C-D Y ENTRE EJES A-B TRAMO 1-3 EN PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 24/ENERO/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE TABLACEMENTO ENTRE EL MURO Y EL FALDON DE CONCRETO UBICADO EN EJE D TRAMO 6-10 PLANTA ALTA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO UBICADO EN EJE 3 TRAMO A-B PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 24/ENERO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>APLANADO DEL MURETE DE TABIQE ROJO RECOCIDO UBICADO EN EJE 3 TRAMO A-B PLANTA ALTA, ASI COMO LA EXCAVACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA RED ELECTRICA UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/ENERO/2019.</p>
	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA UBICADA ENTRE EJES 5-10 TRAMO B-C EN PLANTA ALTA, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE BLOCK UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/ENERO/2019.</p>