

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DEL CABLEADO ENTRE EJES A-D TRAMO 1-5 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 11/FEBRERO/2019.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE PARTELUCES COVITEC ENTRE EJE D TRAMO 9-12 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA TEXTURIZABLE RAYADA SOBRE EL MURO ENTRE EJES A-B TRAMO 5, ENTRE EJES A-B TRAMO 1, ENTRE EJE B TRAMO 6-12 PLANTA BAJA, DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 11/FEBRERO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN CANALETAS DE CARGA ENTRE EJES A-B, C-D TRAMO 10-12; EJES A-B, C-D TRAMO 5-6 PLANTA ALTA, ASI COMO LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/FEBRERO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PINTURA BASE COLOR BLANCO ENTRES EJE A-B TRAMO 2 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE ARMADO DE VARILLAS UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/FEBRERO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE CABLEADO ENTRE EJES A-B TRAMO 3-5 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 13/FEBRERO/2019.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓ DE RECUBRIMIENTO DE PASTA TEXTURIZABLE RAYADA SOBRE EL MURO ENTRE EJES B-C TRAMO 3-5 PLANTA BAJA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE AZULEJO UBICADO ENTRE EJES A-B TRAMO 1-2 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 13/FEBRERO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE ARMADO DE VARILLA UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/FEBRERO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

EXCAVACIÓN PARA TUBO DE DRENAJE UBICADO EN EL EXTERIOR ASI COMO LA COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO Y NIVELADO DE TERRENO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/FEBRERO/2019.


**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA ENTRE LOS EJES A-B TRAMO 6-7 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE LOSETA Y AZULEJO CERAMICO UBICADO ENTRE EJES A-B TRAMO 1-2 PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/FEBRERO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN COLADO DE CONCRETO DE MURO DE ENRASE UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE DUROROCK EN LOS PARTELUCES PARTE ALTA Y PARTE BAJA UBICADOS EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/FEBRERO/2019.