

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

		<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA DRENAJE Y RELLENO DE LA EXCAVACIÓN UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 18/FEBRERO/2019.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE ARMADO CIMBRADO Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACION DE CANALETAS DE CARGA ENTRE EJES C-D TRAMO 5-6 PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 18/FEBRERO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA


ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PARTELUCES ENTRE EJE D TRAMO 2-5 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE TABLEROS DE YESO DE 15.9 MM ENTRE EJES A-D TRAMO 6-12 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 19/FEBRERO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE AZULEJO Y LOSETA CERAMICA ENTRE EJES A-B TRAMO 7-8 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PASTA PARA DETALLAR EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 19/FEBRERO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE PORTALUCES DE HERRERIA Y RECUBIERTOS CON PANELES DE DUROROCK ENTRE EJE D TRAMO 3-5 PLANTA ALTA , ASI COMO LA COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/FEBRERO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACION DE PISO DE CONCRETO UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACION DEL RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 20/FEBRERO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERIA Y RECUBIERTOS CON PANELES DE DUROROCK ENTRE EJE D TRAMO 1-4 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE POZO DE REGISTRO HECHO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 21/FEBRERO/2019.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>COLOCACIÓN DE TABLEROS DE YESO DE 15.9 MM ENTRE EJES B-D TRAMO 5-6 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACION DE PISO DE CONCRETO UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 21/FEBRERO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO**  
**UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR**  
**REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE AZULEJO Y LOSETA CERAMICA ENTRE EJES A-B TRAMO 7-8 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACION DE PISO DE CONCRETO UBICADO EN EL EXTERIOR, DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/FEBRERO/2019.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

COLOCACIÓN DE TABLEROS DE YESO DE 15.9 MM ENTRE EJES C-D TRAMO 10-12 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PORTALUCES ENTRE EJE A TRAMO 1-3 Y TRAMO 4-5 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 22/FEBRERO/2019.