

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

	<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE PORTALUCES DE HERRERIA ENTRE EJE A TRAMO 2-4 Y RECUBRIMIENTO DE PANEL DE DUROROCK ENTRE EJE A TRAMO 4-5 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/FEBRERO/2019.</p>
	<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p style="text-align: center;">COLOCACIÓN DE TABLEROS DE YESO DE 15.9 MM ENTRE EJES A-D TRAMO 6-12 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO ALREDEDOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/FEBRERO/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE DIVISIONES DE ALUMINIO PARA CUBICULOS ENTRE EJES C-D TRAMO 1-2 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO UBICADO EN EL EXTERIOR DE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 26/FEBRERO/2019.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE TABLEROS DE YESO DE 15.9 MM PARA PLAFON ENTRE EJES A-D TRAMO 1-6 PLANTA ALTA, ASI COMO LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 26/FEBRERO/2019.



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="right">2019</p> <p align="right">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p> <p align="right">SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PORTALUCES DE HERRERIA ENTRE EJE A TRAMO 11-12 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE REGISTROS PREFABICADOS DE LA CFE UBICADOS EN EL EXTERIORDE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/FEBRERO/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA UBICADA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MARCOS DE ALUMINIO PARA LAS VENTANAS ENTRE EJE D TRAMO 6-8 PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/FEBRERO/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

EXCAVACIÓN REALIZADA CON RETROEXCAVADORA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE SELLADOR PARA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ENTRE EJE A TRAMO 1 6 PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/FEBRERO/2019.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PORTALUCES DE HERRERIA ENTRE EJE A TRAMO 10-11 PLANTA ALTA ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PASTA ENTRE EJES A-B TRAMO 1 UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/FEBRERO/2019.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

 	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>EXCAVACIÓN REALIZADA CON RETROEXCAVADORA EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR Y POR ULTIMO LA COLOCACION DE BASES PARA LAS PUERTAS ENTRE LOS EJES B-C TRAMO 1-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 01/MARZO/2019.</p>
 	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE TABLAMIENTO PARALELO AL BORDE DEL PLAFON UBICADO ENTRE EJE A TRAMO 1-6 PLANTA BAJA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE TUBERIA PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 01/MARZO/2019.</p>