

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE D, ASI
COMO LA COLOCACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS CUBICULOS DE LA
PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA
EXTERIOR 11/MARZO/2019.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE A, ASI
COMO LA COLOCACIÓN DE PISO CONCRETO FIRME EN EL ANDADOR UBICADO EN
EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA
EXTERIOR 11/MARZO/2019.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE D, ASI
 COMO LA COLOCACIÓN DE EQUIPO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
 UBICADOS EN LA PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA
 DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/MARZO/2019.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACION DE APLANADO UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA
 COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO PARA ANDADOR UBICADO EN EL EXTERIOR,
 ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MURETE DE BLOCK Y EL DESYERBE DE UN BORDE
 DEL TERRENO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL
 TIPO II Y OBRA EXTERIOR 12/MARZO/2019.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE D, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE EQUIPO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA PLANTA DE AZOTEA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 13/MARZO/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">COLOCACIÓN DE AZULEJO CERAMICO ENTRE EJES A-B TRAMO 7-8 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MURETE DE BLOCK UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 13/MARZO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE D, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE APLANADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/MARZO/2019.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

COLOCACION DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE A, ASI COMO LA COLOCACION DE MURETE DE BLOCK EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES PARA LA COLOCACION DE CIMBRADO AL LADO DE EL ANDADOR UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 14/MARZO/2019.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE MURETE DE BLOCK UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO EL CIMBRADO A UN LADO DEL ANDADOR EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/MARZO/2019.</p>
		<p style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO Y APLICACIÓN DE ACABADO DE PASTA PLANCHADA A LOS PARTELUZ DE 12 CM ENTRE EJE A TRAMO 1-5 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO EL APLANADO PARA DETALLAR ALGUNOS TRAMOS DEL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 15/MARZO/2019.</p>