

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA COLOR INTEGRAL S.M.A SOBRE FINO DE MEZCLA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 1-5 PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO POR SECCIONES PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/MARZO/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 6-12, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MARCOS DE HERRERIA EN EJES A Y D TRAMO 5-6, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA PLANTA DE AZOTEA, ASI COMO LA COLOCACIÓN APLANADO DE UN MUERETE EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 25/MARZO/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA COLOR INTEGRAL S.M.A SOBRE FINO DE MEZCLA EN EL EXTERIOR DEL EJE 5 TRAMO A PLANTA BAJA Y ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO POR SECCIONES PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 26/MARZO/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PASTA DE CEMENTO BLANCO EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 6-12, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PASTA PLANCHADA COLOR INTEGRAL S.M.A SOBRE EL PLAFON ENTRE EL EJE A TRAMO 5-6, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PALANCAS Y MINGITORIOS SECOS EN LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA EJE A-B TRAMO 6-7 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 26/MARZO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">COLOCACIÓN DE COLADO DE PISO FIRME POR SECCIONES PARA EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MARCOS DE ALUMINIO PARA CUBICULOS UBICADOS ENTRE EJES C-D TRAMO 3-4 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PUERTAS EN LOS BAÑOS ENTRE LOS EJES A-B TRAMO 1-2 PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/MARZO/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA COLOR INTEGRAL S.M.A. SOBRE FINO DE MEZCLA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 5-6 Y 11-12, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE HERRERIA PARA LAS VENTANAS DEL EJE 1 TRAMO B-C PLANTA BAJA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 27/MARZO/2019.</p>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO POR SECCIONES PARA EL ESTACIONAMIENTO, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA PLANCHADA COLOR INTEGRAL S.M.A. SOBRE FINO DE MEZCLA EN EL EXTERIOR DEL EJE A TRAMO 9-12 PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA ASI COMO LA COLOCACIÓN DE HERRERIA PARA LAS VENTANAS ENTRE EL EJE A TRAMO 6-12 PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MARZO/2019.</p>
		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE CIMBRADO Y COLADO DE BASE DE CONCRETO PARA LAVABOS ENTRE EJE B TRAMO 7-8, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PANELES DE MADERA EN LOS MARCOS DE LOS CUBICULOS ENTRE LOS EJES C-D TRAMO 5-3, ASI COMO LA COLOCACION DE PINTURA EN EL MARCO DE HERRERIA UBICADO ENTRE EJES 5-6 DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 28/MARZO/2019.</p>

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

 		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE BASTIDORES DE ALUMINIO PARA CUBICULOS ENTRE EJES C-D TRAMO 1-3 PLANTA ALTA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS ENTRE EJES A-B TRAMO 1-2 PLANTA ALTA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MARZO/2019.</p>
 		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (MINGITORIOS) EN LOS SANITARIOS DE HOBRES DE PLANTA ALTA Y BAJA UBICADOS ENTRE EJES A-B TRAMO 7-8, ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO POR SECCIONES PARA EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL EXTERIOR, ASI COMO EL DESCIMBRADO DE LA BASE DE CONCRETO PARA LAVABO DE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR 29/MARZO/2019.</p>